Changer le filtre à air sur Seat Ibiza IV - 2.0 TDi 143ch

Rédigé par: Richard Chevalier



Ce document a Ã©tÃ© crÃ©Ã© le 2023-07-19 04:18:10 AM (MST).

INTRODUCTION

Remplacement du filtre à air sur les Seat Ibiza IV HB 5 portes, équipée du moteur 2.0 TDI 16V FAP 143ch Sport

Opération simple qui demande peu d'outillage et qui permet un bon fonctionnement du moteur.

OUTILS:

- Embout torx (1)
- Cliquet (1)

PIÈCES:

- Filtre à air (1)

Étape 1 — Localiser la boîte à air

- Localiser la boîte à air

Étape 2 — Déclipser les 2 durites







ⓘ Il y a deux durites qui sont clipser sur le couvercle de la boîte à air

- Tirer vers vous les durites jusqu'à ce qu'elles se déclipsent

ⓘ N'utiliser aucun outil !

Étape 3 — Devisser le couvercle de la boîte à air







- Localiser les 6 vis à embout torx
- Dévisser les 6 vis
- Ranger les vis pour ne pas les perdre

Étape 4 — Dévisser le couvercle de la boîte à air



- Dévisser les vis

Étape 5 — Enlever le couvercle de la boîte à air



- Enlever le couvercle en tirant vers le haut
- Sortir le filtre à air
- Le filtre n'est pas fixé
- comparer la correspondance entre **le filtre à air neuf** et l'ancien

Étape 6 — Mettre le filtre neuf




- Mettre le filtre neuf
- Refermer le couvercle
- Une fois le filtre en place : Revisser les vis et reclipser les durites

Opération facile à faire sois-même et nécessaire au bon fonctionnement du moteur