



Changer le support moteur inferieur Ford Fusion

Rédigé par: olivier.123



INTRODUCTION

Remplacement du support moteur inférieur (support de boîte) sur Ford Fusion 1.6 TDCI de 2008.

Étapes nécessaires au remplacement d'un support moteur défectueux. Un support abîmé présente des fissures du caoutchouc et occasionne des vibrations et déplacements trop importants du moteur.



OUTILS:

- [Cliquet](#) (1)
- [Clé dynamométrique](#) (1)
- [Douilles](#) (1)

13



PIÈCES:



- [support moteur](#) (1)

Étape 1 — Levage du véhicule




- Il faut lever l'avant de la voiture afin de pouvoir accéder au support par en dessous.
- [Levage du véhicule en sécurité](#)

Étape 2 — Démontage du support moteur



- Le support moteur inférieur se situe entre la boîte de vitesse et le châssis.
- Déposer à la clefs de 13 les 4 boulons
- ⚠ repérez l'emplacement des différents boulons
- Une fois les boulons enlevés le support s'enlève aisément.

Étape 3 — Installation du nouveau support



- Présenter le nouveau support et resserrer les 4 boulons au couple prescrit
- Opération terminée vous pouvez redescendre le véhicule