



Remplacement d'un vérin de hayon

Rédigé par: laurent.immo13003



INTRODUCTION

Intervention effectuée sur une Ford Fiesta IV phase 2 1.3 60ch de 2002



OUTILS:


- petit tournevis lame plate (1)



PIÈCES:

- Vérin de hayon (1)

Étape 1 — Repérer le vérin et ses fixations



- Ouvrez le coffre
- Vérin

Étape 2 — Retirer l'agrafe côté habitacle



- Placez un petit tournevis plat derrière l'agrafe et retirez-la.

⚠ Laissez la tête du vérin dans son logement sinon le coffre va se refermer sur vous.

Étape 3 — Retirer le vérin



- Avec une main maintenez le hayon et avec l'autre retirez l'agrafe.
- Tout en maintenant le hayon retirez la tête du vérin côté habitacle
- puis côté hayon

Étape 4 — Remontage



- Le remontage s'effectue en sens inverse
- Le vérin neuf est un TRISCAN. Je ne connaissais pas cette marque, je ne rachèterai pas. Il y a une fuite d'huile sans doute le joint en mauvais état.

Étape 5 — Comparaison



- Ancien vérin
- Vérin neuf
- Origine Ford
- Référence
- Force