



Vidange et changement du filtre à huile sur Transporter T5 - 2.5l TDI

Vidange et remplacement du filtre à huile

Rédigé par: alanboucher.info



INTRODUCTION

Vidange et remplacement du filtre à huile sur un T5 multivan 2.5l TDI 130ch de 2007 (BNZ).

OUTILS:

- [Douilles \(1\)](#)
10mm - 13mm - 19mm - 32m
- [Coffret cliquet et douilles \(1\)](#)

PIÈCES:

- [Filtre à huile \(1\)](#)
- [Huile préconisation constructeur \(2\)](#)
5w30 Long-Life (8 litres)
- [Bouchon de vidange et joint en cuivre \(1\)](#)
- [Joint de bouchon de vidange \(1\)](#)

Étape 1 — Préparation



- Faite chauffer le moteur durant quelques minutes
- Placer le véhicule sur une zone plane et ouvrir le capot
- ⓘ Remonter la tirette d'huile de 5-10 cm pour laisser passer l'air
- Démontez le cache moteur en dévissant les 6 vis avec une douille de 13 (le bas de la photo est le côté pare choc)
- Pincer le clipse afin d'enlever le cache moteur

Étape 2 — Vidange de l'huile



- Placer le bac de récupération d'huile sous le carter moteur
- Dévisser le bouchon de vidange avec une douille de 19
- Laisser couler l'huile dans le bac


 Prévoir un bac de 8L minimum

Étape 3 — Remplacer filtre à huile



- Repérer le bouchon du filtre à huile (face au véhicule, à gauche, sous le réservoir de liquide de direction assisté)
- Dévisser le bocal de direction assisté avec une douille de 10 pour faire de la place. Le décaler légèrement
- Dévisser le bouchon du filtre à huile avec une douille de 32 et un cliquet
- Remplacer le filtre à huile (référence 070115562). Tirer pour le déclipser
- Remplacer le joint torique sur le bouchon du filtre à huile
- Revisser le bouchon de filtre à huile
- Revisser le bocal de direction assisté

Étape 4 — Remplir le carter d'huile



- Une fois que l'huile ne s'écoule plus, nettoyer la porter sur le carter moteur
- ⓘ Remplacer le bouchon de vidange (référence N90813202) par un neuf
- Revisser le bouchon de vidange sur le carte moteur (bloquer sans trop le serrer)
- Dévisser le bouchon de remplissage d'huile
- Remplir le réservoir avec de l'huile 5W30 LongLife (LL) norme VW 504 00 / VW 507 00 (contenance 7.4L) -Référence: G052195M
- Revisser le bouchon de remplissage
- Attendre 5-10 minutes que l'huile redescende dans le carter et faire le niveau d'huile
- La VAGCOM est nécessaire pour réinitialiser le rappel de l'entretien

Les étapes sont simple à réaliser mais il faut prendre son temps.

L'accès au filtre à huile est restreint, avec un peu de patiente, on y arrive.

Bonne vidange !