



# Remplacement du triangle de suspension avant sur VW Polo 3

Rédigé par: laurent.immo13003



## INTRODUCTION

Intervention effectuée sur VW Polo 3 restylée 1.4 60ch à l'avant droit



### OUTILS:

- Un cric (1)
- Une caisse à outils (1)
- Chandelles (1)



### PIÈCES:

- Triangle suspension (1)

## Étape 1 — Lever le véhicule et repérer le triangle



- [Mise en sécurité du véhicule : démontage et remontage de la roue](#)
- Triangle

## Étape 2 — Retirer les périphériques fixés sur le triangle




- Pulvérisez du WD40 sur l'écrou.
- Avec une douille de 14mm retirez l'écrou.
- Retirez le silentbloc de barre stab.

### Étape 3 — Repérer les fixations du triangle



- Pulvérisez du WD40 sur toutes les fixations.
- Retirez la vis côté habitacle
- Retirez l'écrou qui maintient le triangle sur la fusée.
- Dévissez la vis côté avant du véhicule.

### Étape 4 — Lever le moteur



- Impossible de retirer la vis qui vient buter sur le carter moteur.
- Placer un cric avec une cale en bois sous le carter puis mettez-le en pression.
- Dévissez de quelques tours la vis du support moteur.
- ⓘ Inutile de retirer complètement la vis.
- Levez le moteur en actionnant le cric.

## Étape 5 — Retirer la vis



- Retirez la vis puis le triangle.

## Étape 6 — Comparaison / remontage



- Ancien triangle
- Triangle neuf
- Le remontage s'effectue en sens inverse.

